

HELION

机架组装示意图

Frame Assembly Guide

- | | | | |
|---------------|----|--------------------|----|
| 1. 底板 | x1 | 26. M3*6沉头内六角螺丝 | x7 |
| 2. 中板 | x1 | 27. M2*6内六角螺丝 | x6 |
| 3. 侧板 | x2 | 28. M2*5内六角螺丝 | x5 |
| 4. 前机臂 | x2 | 29. M2*5内六角自攻螺丝 | x4 |
| 5. 后机臂 | x2 | 30. M1.6*10沉头内六角螺丝 | x5 |
| 6. 摄像头侧板CNC | x2 | 31. M3防松自紧螺母 | x6 |
| 7. 侧板固定件A CNC | x1 | 32. M3螺母 | x5 |
| 8. 侧板固定件B CNC | x1 | 33. BEC 电源模块 | x1 |
| 9. 可调节狗座底座打印件 | x1 | 34. M3*18沉头内六角螺丝 | x4 |
| 10. 摄像头硅胶侧板 | x2 | | |

- | | | | |
|-------------------|-----|--|--|
| 11. 前保护板打印件 | x1 | | |
| 12. 图传天线座打印件 | x1 | | |
| 13. T 型天线座A打印件 | x1 | | |
| 14. XT90固定座打印件 | x1 | | |
| 15. 外壳+LED灯 (已安装) | x1 | | |
| 16. M3*23圆形网纹铝柱 | x6 | | |
| 17. M3*48内六角螺丝 | x2 | | |
| 18. M3*22内六角螺丝 | x3 | | |
| 19. M3*10内六角螺丝 | x18 | | |
| 20. M3*6内六角螺丝 | x2 | | |
| 21. M3*24沉头内六角螺丝 | x5 | | |
| 22. M3*17沉头内六角螺丝 | x2 | | |
| 23. M3*14沉头内六角螺丝 | x12 | | |
| 24. M3*10沉头内六角螺丝 | x5 | | |
| 25. M3*8沉头内六角螺丝 | x12 | | |

附赠

Additional parts

- | | |
|-----------------------|----|
| 1. 集线管 | x4 |
| 2. 格纹硅胶电池防滑垫 | x2 |
| 3. 内六角扳手 | x1 |
| 4. M5*20 内六角螺丝 | x1 |
| 5. M5法兰螺母 | x1 |
| 6. 通用贴纸V4 | x1 |
| 7. 20*300 超纤皮电池扎带 | x3 |
| 8. T 型天线座B打印件 | x1 |
| 9. 电源线+插头 | x1 |
| 10. 双Type-C 转接线 | x1 |
| 11. 接收机座打印件 | x1 |
| 12. 飞控隔板打印件 | x1 |
| 13. IPEX直头转SMA直头内针转接线 | x2 |

